




INVENTARIO DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE OUROL
Parroquia de Merille



5



Nº DE BEN: 104

NOME: Pista de Vilares a Os Rubeiras

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 19.371,66 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994

TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 612.550 y: 4.828.462
Coordenadas fin: x: 612.370 y: 4.828.357
Ref. Catastral: 27038A059090040000AT
Polígono: 059 Parcela: 09004
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,80 m
Lonxitude: 364,13 m
Superficie: 1.383,69 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Beirarrúas | ☒ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☒ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 216, nº tramo: 21)

Observacións:





Nº DE BEN: 105

NOME: Acceso a Vilares

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 30.649,36 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994

TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 612.370 y: 4.828.249
Coordenadas fin: x: 612.434 y: 4.828.244
Ref. Catastral:
Polígono: Parcela:
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Formigón
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 2,50 m
Lonxitude: 66,05 m
Superficie: 165,13 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



TRAMO: 0102

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 612.434 y: 4.828.244
Coordenadas fin: x: 612.557 y: 4.828.337
Ref. Catastral: 27038A059090040000AT
Polígono: 059 Parcela: 09004
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,10 m
Lonxitude: 173,85 m
Superficie: 538,94 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS


- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 216, nº tramo: 21)

Observacións:



TRAMO: 0201

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 612.416 y: 4.828.057

Coordenadas fin: x: 612.464 y: 4.828.238

Ref. Catastral: 27038A059090040000AT

Polígono: 059 Parcela: 09004

Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa

Estado: Ben

Transito: Rodado

Ancho: 3,20 m

Lonxitude: 218,87 m

Superficie: 700,38 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Beirarrúas | ☒ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☒ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |





Nº DE BEN: 106


NOME: LU-540 (tramo cedido)

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Vía urbana

CATALOGACIÓN

Natureza: Urbana Tipo de Uso: Público Valoración: 95.466,21 €
Título: Cesión Xunta de Galicia



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN


Coordenadas inicio: x: 612.060 y: 4.827.894
Coordenadas fin: x: 612.357 y: 4.828.404
Ref. Catastral: 27038A055090050000AM
Polígono: 055 Parcela: 09005
Otras referencias:
27038A055090040000AF

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 7,00 m
Lonxitude: 649,43 m
Superficie: 4.546,01 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Beirarrúas | ☒ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☒ Sinalización vertical | ☒ Alumeado | ☒ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais: Acordo de alteración de titularidade (Xunta de Galicia). Real Decreto 237/2008 (DOGA 28/10/2008)
Observacións:



Nº DE BEN: 107

NOME: Acceso a Reboredo

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 8.724,24 €
Título: Uso inmemorial

TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 612.108 y: 4.827.942
Coordenadas fin: x: 612.184 y: 4.827.850
Ref. Catastral: 27038A058090020000AK
Polígono: 058 Parcela: 09002
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,60 m
Lonxitude: 148,68 m
Superficie: 535,25 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☒ Sinalización vertical | ☒ Alumeado | ☒ Liñas Media Tensión |

TRAMO: 0201

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 612.178 y: 4.827.883
Coordenadas fin: x: 612.167 y: 4.827.862
Ref. Catastral:
Polígono: Parcela:
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,60 m
Lonxitude: 24,42 m
Superficie: 87,91 m2




SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

OUTROS

Ref. documentais:

Observacións:





Nº DE BEN: 108


NOME: Acceso a Os Xuncas

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 6.268,92 €
Título: Uso inmemorial



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 612.425 y: 4.827.901
Coordenadas fin: x: 612.545 y: 4.827.939
Ref. Catastral: 27038A059090030000AL
Polígono: 059 Parcela: 09003
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Regular
Transito: Rodado
Ancho: 3,00 m
Lonxitude: 148,00 m
Superficie: 444,00 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Beirarrúas | ☒ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

TRAMO: 0201

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 612.410 y: 4.827.879
Coordenadas fin: x: 612.435 y: 4.827.885
Ref. Catastral:
Polígono: Parcela:
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Regular
Transito: Rodado
Ancho: 3,00 m
Lonxitude: 27,60 m
Superficie: 82,80 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Beirarrúas | ☒ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

OUTROS

Ref. documentais:

Observacións:



Nº DE BEN: 109

NOME: Pista de Vilares a O Cargadoiro

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 65.845,71 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994

TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 612.341 y: 4.828.149
Coordenadas fin: x: 612.113 y: 4.827.481
Ref. Catastral: 27038A058090040000AD
Polígono: 058 Parcela: 09004
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,50 m
Lonxitude: 895,86 m
Superficie: 3.135,51 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNNS

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Beirarrúas | ☒ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☒ Liñas Alta Tensión |
| ☒ Sinalización vertical | ☒ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 215, nº tramo: 20)

Observacións:





Nº DE BEN: 110


NOME: Pista Muiños do Rey a Grandal con Viveiro

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 98.584,72 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 612.115 y: 4.826.993
Coordenadas fin: x: 613.263 y: 4.828.703
Ref. Catastral:
Polígono: Parcela:
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Mal
Transito: Rodado
Ancho: 3,50 m
Lonxitude: 2.612,33 m
Superficie: 9.143,16 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☒ Liñas Alta Tensión |
| ☒ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



TRAMO: 0102

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 613.263 y: 4.828.703
Coordenadas fin: x: 613.217 y: 4.828.904
Ref. Catastral:
Polígono: Parcela:
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Terra
Estado: Mal
Transito: Rodado
Ancho: 3,50 m
Lonxitude: 218,22 m
Superficie: 763,77 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 298, nº tramo: 101)
Observacións:



Nº DE BEN: 111

NOME: Acceso a O Porcado

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 9.331,35 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 612.331 y: 4.827.699
Coordenadas fin: x: 612.347 y: 4.827.699
Ref. Catastral: 27038A059090020000AP
Polígono: 059 Parcela: 09002
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Regular
Transito: Rodado
Ancho: 2,50 m
Lonxitude: 152,71 m
Superficie: 381,78 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Beirarrúas | ☒ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

TRAMO: 0201

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 612.401 y: 4.827.697
Coordenadas fin: x: 612.404 y: 4.827.712
Ref. Catastral: 27038A059090020000AP
Polígono: 059 Parcela: 09002
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Mal
Transito: Rodado
Ancho: 2,50 m
Lonxitude: 107,21 m
Superficie: 268,03 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 215, nº tramo: 20)

Observacións:

TRAMO: 0301

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 612.377 y: 4.827.687

Coordenadas fin: x: 612.442 y: 4.827.696

Ref. Catastral: 27038A059090020000AP

Polígono: 059 Parcela: 09002

Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Zahorra

Estado: Regular

Transito: Rodado

Ancho: 3,00 m

Lonxitude: 129,01 m

Superficie: 387,03 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- ☐ Beirarrúas
- ☐ Abastecemento
- ☐ Recollida de lixo
- ☐ Aparcadoiros
- ☐ Saneamento
- ☐ Liñas Alta Tensión
- ☐ Sinalización vertical
- ☐ Alumeado
- ☐ Liñas Media Tensión

FOTO INICIO



FOTO FIN





Nº DE BEN: 112

NOME: Pista a O Pousadoiro

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 70.201,74 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994

TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN


Coordenadas inicio: x: 611.320 y: 4.827.433
Coordenadas fin: x: 610.602 y: 4.827.757
Ref. Catastral: 27038A053090050000AH
Polígono: 053 Parcela: 09005
Outras referencias:
27038A055090040000AF, 27038A053090060000AW

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 4,10 m
Lonxitude: 815,35 m
Superficie: 3.342,94 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☒ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☒ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 358, nº tramo: 163)

Observacións:



Nº DE BEN: 113


NOME: Acceso a Os Garcías

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 14.424,55 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 611.991 y: 4.827.447
Coordenadas fin: x: 611.881 y: 4.827.532
Ref. Catastral: 27038A058090010000AO
Polígono: 058 Parcela: 09001
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,10 m
Lonxitude: 161,12 m
Superficie: 499,47 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Beirarrúas | ☒ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☒ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



TRAMO: 0201

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 611.968 y: 4.827.508
Coordenadas fin: x: 611.988 y: 4.827.521
Ref. Catastral:
Polígono: Parcela:
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Formigón
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 1,80 m
Lonxitude: 23,99 m
Superficie: 43,18 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Beirarrúas | ☒ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 295, nº tramo: 98)

Observacións:

TRAMO: 0301

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 611.945 y: 4.827.510

Coordenadas fin: x: 611.981 y: 4.827.534

Ref. Catastral:

Polígono: Parcela:

Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa

Estado: Ben

Transito: Rodado

Ancho: 3,00 m

Lonxitude: 43,28 m

Superficie: 129,84 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Beirarrúas | ☒ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |





Nº DE BEN: 114


NOME: Acceso a Casaído

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 14.525,43 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.965 y: 4.827.360
Coordenadas fin: x: 610.908 y: 4.827.474
Ref. Catastral: 27038A053090060000AW
Polígono: 053 Parcela: 09006
Otras referencias: 27038A053090080000AB

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Regular
Transito: Rodado
Ancho: 4,50 m
Lonxitude: 199,14 m
Superficie: 896,13 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

TRAMO: 0201

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.924 y: 4.827.441
Coordenadas fin: x: 610.845 y: 4.827.403
Ref. Catastral: 27038A053090060000AW
Polígono: 053 Parcela: 09006
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Mal
Transito: Rodado
Ancho: 4,00 m
Lonxitude: 91,94 m
Superficie: 367,76 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 354, nº tramo: 159)

Observacións: Tramo 0101: Primeiros 100 m con ancho 3,5 m.



Nº DE BEN: 115

NOME: Acceso a Pousada

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 13.786,17 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994

TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 611.057 y: 4.827.386
Coordenadas fin: x: 611.081 y: 4.827.294
Ref. Catastral: 27038A056090040000AY
Polígono: 056 Parcela: 09004
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,20 m
Lonxitude: 95,68 m
Superficie: 306,18 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



TRAMO: 0201

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 611.059 y: 4.827.395
Coordenadas fin: x: 611.066 y: 4.827.446
Ref. Catastral: 27038A053090070000AA
Polígono: 053 Parcela: 09007
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Terra
Estado: Mal
Transito: Peonil
Ancho: 1,50 m
Lonxitude: 52,98 m
Superficie: 79,47 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS


- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 355, nº tramo: 160)

Observacións:



TRAMO: 0301

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 611.136 y: 4.827.409

Coordenadas fin: x: 611.059 y: 4.827.448

Ref. Catastral: 27038A053090070000AA

Polígono: 053 Parcela: 09007

Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa

Estado: Ben

Transito: Rodado

Ancho: 3,00 m

Lonxitude: 88,38 m

Superficie: 265,14 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- ☐ Beirarrúas
- ☐ Abastecemento
- ☐ Recollida de lixo
- ☐ Aparcadoiros
- ☐ Saneamento
- ☐ Liñas Alta Tensión
- ☐ Sinalización vertical
- ☐ Alumeado
- ☐ Liñas Media Tensión

FOTO INICIO



FOTO FIN



TRAMO: 0401

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 611.151 y: 4.827.400

Coordenadas fin: x: 611.154 y: 4.827.379

Ref. Catastral:

Polígono: Parcela:

Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Formigón

Estado: Ben

Transito: Rodado

Ancho: 2,50 m

Lonxitude: 21,71 m

Superficie: 54,28 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- ☐ Beirarrúas
- ☒ Abastecemento
- ☐ Recollida de lixo
- ☐ Aparcadoiros
- ☐ Saneamento
- ☐ Liñas Alta Tensión
- ☐ Sinalización vertical
- ☐ Alumeado
- ☐ Liñas Media Tensión

FOTO INICIO



FOTO FIN





Nº DE BEN: 116

NOME: Acceso a Entreviñas

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 8.600,31 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 611.761 y: 4.827.406
Coordenadas fin: x: 611.800 y: 4.827.303
Ref. Catastral: 27038A057090030000AS
Polígono: 057 Parcela: 09003
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Regular
Transito: Rodado
Ancho: 2,80 m
Lonxitude: 124,35 m
Superficie: 348,18 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☒ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

TRAMO: 0201

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 611.812 y: 4.827.338
Coordenadas fin: x: 611.788 y: 4.827.383
Ref. Catastral: 27038A057090030000AS
Polígono: 057 Parcela: 09003
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Mal
Transito: Rodado
Ancho: 2,60 m
Lonxitude: 152,79 m
Superficie: 397,25 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 296, nº tramo: 99)

Observacións:

TRAMO: 0301

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 611.804 y: 4.827.369

Coordenadas fin: x: 611.799 y: 4.827.364

Ref. Catastral: 27038A057090030000AS

Polígono: 057 Parcela: 09003

Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico

Estado: Regular

Transito: Rodado

Ancho: 2,80 m

Lonxitude: 8,58 m

Superficie: 24,02 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- ☐ Beirarrúas
- ☐ Abastecemento
- ☐ Recollida de lixo
- ☐ Aparcadoiros
- ☐ Saneamento
- ☐ Liñas Alta Tensión
- ☐ Sinalización vertical
- ☐ Alumeado
- ☐ Liñas Media Tensión

F
O
T
O

I
N
I
C
I
O

F
O
T
O

F
I
N



Nº DE BEN: 117


NOME: Acceso a Os Carballás

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 7.357,56 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.905 y: 4.827.265
Coordenadas fin: x: 610.878 y: 4.827.346
Ref. Catastral: 27038A053090080000AB
Polígono: 053 Parcela: 09008
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 4,00 m
Lonxitude: 87,59 m
Superficie: 350,36 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☒ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 297, nº tramo: 100)

Observacións:



Nº DE BEN: 118


NOME: Acceso a Nogarido

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 18.097,58 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994




TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 611.139 y: 4.827.400
Coordenadas fin: x: 611.126 y: 4.827.126
Ref. Catastral: 27038A056090050000AG
Polígono: 056 Parcela: 09005
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa
Estado: Regular
Transito: Rodado
Ancho: 3,60 m
Lonxitude: 281,63 m
Superficie: 1.013,87 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNOS

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Beirarrúas | ☒ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☒ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 356, nº tramo: 161)

Observacións:



Nº DE BEN: 119


NOME: Acceso a O Cargadoiro

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 11.860,9 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 612.225 y: 4.827.322
Coordenadas fin: x: 612.142 y: 4.827.235
Ref. Catastral: 27038A057090010000AJ
Polígono: 057 Parcela: 09001
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,20 m
Lonxitude: 157,02 m
Superficie: 502,46 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

☐ Beirarrúas	☐ Abastecemento	☐ Recollida de lixo
☐ Aparcadoiros	☐ Saneamento	☐ Liñas Alta Tensión
☐ Sinalización vertical	☐ Alumeado	☐ Liñas Media Tensión

TRAMO: 0201

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 612.182 y: 4.827.267
Coordenadas fin: x: 612.170 y: 4.827.224
Ref. Catastral: 27038A057090010000AJ
Polígono: 057 Parcela: 09001
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Formigón
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,30 m
Lonxitude: 45,94 m
Superficie: 151,60 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

☐ Beirarrúas	☐ Abastecemento	☐ Recollida de lixo
☐ Aparcadoiros	☐ Saneamento	☐ Liñas Alta Tensión
☐ Sinalización vertical	☐ Alumeado	☐ Liñas Media Tensión

OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 293, nº tramo: 96)

Observacións: Tramo 0101: Dende pk 0,120 firme en mal estado. Últimos 20 m. en formigón.

TRAMO: 0202

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 612.170 y: 4.827.224

Coordenadas fin: x: 612.161 y: 4.827.181

Ref. Catastral: 27038A057090010000AJ

Polígono: 057 Parcela: 09001

Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Terra

Estado: Regular

Transito: Rodado

Ancho: 3,30 m

Lonxitude: 46,02 m

Superficie: 151,87 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- ☐ Beirarrúas
- ☐ Abastecemento
- ☐ Recollida de lixo
- ☐ Aparcadoiros
- ☐ Saneamento
- ☐ Liñas Alta Tensión
- ☐ Sinalización vertical
- ☐ Alumeado
- ☐ Liñas Media Tensión





Nº DE BEN: 120

NOME: Acceso a Vigo

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 21.175,46 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994

TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 611.193 y: 4.827.402
Coordenadas fin: x: 611.253 y: 4.827.158
Ref. Catastral: 27038A056090090000AT
Polígono: 056 Parcela: 09009
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,00 m
Lonxitude: 274,53 m
Superficie: 823,59 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☒ Alumeado | ☒ Liñas Media Tensión |

TRAMO: 0201

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 611.235 y: 4.827.177
Coordenadas fin: x: 611.270 y: 4.827.196
Ref. Catastral: 27038A056090090000AT
Polígono: 056 Parcela: 09009
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS


Pavimento: Mistura bituminosa
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,20 m
Lonxitude: 39,92 m
Superficie: 127,74 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☒ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 357, nº tramo: 162)
Observacións:



TRAMO: 0301

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 611.248 y: 4.827.166

Coordenadas fin: x: 611.223 y: 4.827.141

Ref. Catastral: 27038A056090090000AT

Polígono: 056 Parcela: 09009

Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico

Estado: Mal

Transito: Rodado

Ancho: 3,20 m

Lonxitude: 35,64 m

Superficie: 114,05 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- ☐ Beirarrúas
- ☐ Abastecemento
- ☐ Recollida de lixo
- ☐ Aparcadoiros
- ☐ Saneamento
- ☐ Liñas Alta Tensión
- ☐ Sinalización vertical
- ☐ Alumeado
- ☐ Liñas Media Tensión

F
O
T
O

I
N
I
C
I
O

F
O
T
O

F
I
N



Nº DE BEN: 121

NOME: LU-540 (tramo cedido)

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria


CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica

Tipo de Uso: Público

Valoración: 155.913,1 €

Título: Cesión Xunta de Galicia



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 611.287 y: 4.827.416

Coordenadas fin: x: 610.541 y: 4.826.510

Ref. Catastral: 27038A053090060000AW

Polígono: 053 Parcela: 09006

Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico

Estado: Ben

Transito: Rodado

Ancho: 8,00 m

Lonxitude: 1.295,66 m

Superficie: 10.365,28 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

☐ Beirarrúas

☐ Abastecemento

☒ Recollida de lixo

☐ Aparcadoiros

☐ Saneamento

☐ Liñas Alta Tensión

☒ Sinalización vertical

☒ Alumeado

☒ Liñas Media Tensión

TRAMO: 0201

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.762 y: 4.827.119

Coordenadas fin: x: 610.681 y: 4.826.968

Ref. Catastral: 27038A053090060000AW

Polígono: 053 Parcela: 09006

Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico

Estado: Ben

Transito: Rodado

Ancho: 3,50 m

Lonxitude: 220,39 m

Superficie: 771,37 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

☐ Beirarrúas

☐ Abastecemento

☐ Recollida de lixo

☐ Aparcadoiros

☐ Saneamento

☐ Liñas Alta Tensión

☐ Sinalización vertical

☐ Alumeado

☐ Liñas Media Tensión

OUTROS

Ref. documentais: Acordo de alteración de titularidade (Xunta de Galicia). Real Decreto 165/2013 (DOGA 12/11/2013)

Observacións: Tramo 0201: Tramo adaptado como área de descanso.



Nº DE BEN: 122


NOME: Acceso a A Igrexa

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 4.429,74 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.802 y: 4.827.151
Coordenadas fin: x: 610.857 y: 4.827.050
Ref. Catastral: 27038A054090050000AI
Polígono: 054 Parcela: 09005
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 2,70 m
Lonxitude: 117,19 m
Superficie: 316,41 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNIS

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☒ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 353, nº tramo: 158)

Observacións:



Nº DE BEN: 123

NOME: Pista de Pousadoiro a As Lamas

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede principal


CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica

Tipo de Uso: Público

Valoración: 129.988,75 €

Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.560 y: 4.827.799

Coordenadas fin: x: 610.372 y: 4.827.670

Ref. Catastral: 27038A050090050000AJ

Polígono: 050 Parcela: 09005

Outras referencias: 27038A052090060000AP

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa

Estado: Ben

Transito: Rodado

Ancho: 8,00 m

Lonxitude: 251,64 m

Superficie: 2.013,12 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

☒ Beirarrúas

☐ Abastecemento

☐ Recollida de lixo

☒ Aparcadoiros

☐ Saneamento

☐ Liñas Alta Tensión

☒ Sinalización vertical

☒ Alumeado

☒ Liñas Media Tensión

TRAMO: 0102

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.372 y: 4.827.670

Coordenadas fin: x: 609.293 y: 4.826.068

Ref. Catastral: 27038A050090050000AJ

Polígono: 050 Parcela: 09005

Outras referencias: 27038A047090040000AI, 27038A052090010000AA

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico

Estado: Regular

Transito: Rodado

Ancho: 3,60 m

Lonxitude: 2.047,46 m

Superficie: 7.370,86 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

☐ Beirarrúas

☐ Abastecemento

☒ Recollida de lixo

☐ Aparcadoiros

☐ Saneamento

☐ Liñas Alta Tensión

☐ Sinalización vertical

☐ Alumeado

☐ Liñas Media Tensión

OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 245, nº tramo: 49)

Observacións:



Nº DE BEN: 124


NOME: Pista Muiños do Rey a Grandal con Viveiro

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 39.242 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 611.674 y: 4.826.458
Coordenadas fin: x: 612.171 y: 4.826.801
Ref. Catastral: 27038A056090130000AF
Polígono: 056 Parcela: 09013
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 4,30 m
Lonxitude: 651,86 m
Superficie: 2.803,00 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNOS

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☒ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☒ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 298, nº tramo: 102)

Observacións:



Nº DE BEN: 125


NOME: Pista de O Outeiro

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 24.288,81 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.571 y: 4.826.594
Coordenadas fin: x: 610.881 y: 4.826.544
Ref. Catastral: 27038A054090040000AX
Polígono: 054 Parcela: 09004
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,20 m
Lonxitude: 361,44 m
Superficie: 1.156,61 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Beirarrúas | ☒ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☒ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☒ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 352, nº tramo: 157)

Observacións:



Nº DE BEN: 126


NOME: Acceso a O Outeiro

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica	Tipo de Uso: Público	Valoración: 17.546,9 €
Título: Uso inmemorial		



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.752 y: 4.826.506
Coordenadas fin: x: 610.724 y: 4.826.505
Ref. Catastral:
Polígono: Parcela:
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,20 m
Lonxitude: 64,05 m
Superficie: 204,96 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☒ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



TRAMO: 0201

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.726 y: 4.826.510
Coordenadas fin: x: 610.760 y: 4.826.569
Ref. Catastral: 27038A054090010000AK
Polígono: 054 Parcela: 09001
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,00 m
Lonxitude: 69,92 m
Superficie: 209,76 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais:

Observacións:

TRAMO: 0301

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.793 y: 4.826.529

Coordenadas fin: x: 610.760 y: 4.826.569

Ref. Catastral: 27038A054090010000AK

Polígono: 054 Parcela: 09001

Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Formigón

Estado: Ben

Transito: Rodado

Ancho: 2,50 m

Lonxitude: 52,22 m

Superficie: 130,55 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- ☐ Beirarrúas
- ☐ Abastecemento
- ☐ Recollida de lixo
- ☐ Aparcadoiros
- ☐ Saneamento
- ☐ Liñas Alta Tensión
- ☐ Sinalización vertical
- ☐ Alumeado
- ☐ Liñas Media Tensión



TRAMO: 0401

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.805 y: 4.826.523

Coordenadas fin: x: 610.814 y: 4.826.577

Ref. Catastral:

Polígono: Parcela:

Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa

Estado: Ben

Transito: Rodado

Ancho: 3,20 m

Lonxitude: 56,80 m

Superficie: 181,76 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- ☐ Beirarrúas
- ☐ Abastecemento
- ☐ Recollida de lixo
- ☐ Aparcadoiros
- ☐ Saneamento
- ☐ Liñas Alta Tensión
- ☐ Sinalización vertical
- ☐ Alumeado
- ☐ Liñas Media Tensión



TRAMO: 0501

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.863 y: 4.826.534

Coordenadas fin: x: 610.903 y: 4.826.532

Ref. Catastral: 27038A062090050000AF

Polígono: 062 Parcela: 09005

Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa

Estado: Ben

Transito: Rodado

Ancho: 3,20 m

Lonxitude: 42,17 m

Superficie: 134,94 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- ☐ Beirarrúas
- ☐ Abastecemento
- ☐ Recollida de lixo
- ☐ Aparcadoiros
- ☐ Saneamento
- ☐ Liñas Alta Tensión
- ☐ Sinalización vertical
- ☐ Alumeado
- ☐ Liñas Media Tensión

FOTO INICIO



FOTO FIN



Nº DE BEN: 127

NOME: Pista de Grandal a Os Carballás

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 143.902,92 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994

TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.914 y: 4.827.261
Coordenadas fin: x: 612.223 y: 4.825.857
Ref. Catastral: 27038A056090030000AB
Polígono: 056 Parcela: 09003
Outras referencias:
27038A061090040000AD

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,00 m
Lonxitude: 3.426,26 m
Superficie: 10.278,78 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☒ Liñas Media Tensión |

OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 297, nº tramo: 100)

Observacións:





Nº DE BEN: 128

NOME: Pista de Borreirosa a A Revolta

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica	Tipo de Uso: Público	Valoración: 21.302,03 €
Título: Uso inmemorial		

TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.566 y: 4.825.529

Coordenadas fin: x: 610.393 y: 4.825.789

Ref. Catastral: 27038A064090050000AZ

Polígono: 064 Parcela: 09005

Outras referencias:
27038A063090040000AB

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico

Estado: Regular

Transito: Rodado

Ancho: 3,20 m

Lonxitude: 386,52 m

Superficie: 1.236,86 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☒ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☒ Liñas Media Tensión |



TRAMO: 0102

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.393 y: 4.825.789

Coordenadas fin: x: 610.444 y: 4.826.388

Ref. Catastral: 27038A064090090000AA

Polígono: 064 Parcela: 09009

Outras referencias:
27038A064090050000AZ

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Terra

Estado: Mal

Transito: Rodado

Ancho: 3,00 m

Lonxitude: 649,25 m

Superficie: 1.947,75 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS


- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais:

Observacións: Tramo 0102: Primeiros 65 m con rego asfáltico en mal estado.





Nº DE BEN: 129


NOME: Acceso a A Leborada

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 23.725,38 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 609.293 y: 4.826.068
Coordenadas fin: x: 609.203 y: 4.825.838
Ref. Catastral: 27038A066090010000AG
Polígono: 066 Parcela: 09001
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,00 m
Lonxitude: 250,22 m
Superficie: 750,66 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☒ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

TRAMO: 0102

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 609.203 y: 4.825.838
Coordenadas fin: x: 609.211 y: 4.825.857
Ref. Catastral: 27038A066090010000AG
Polígono: 066 Parcela: 09001
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Formigón
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 2,60 m
Lonxitude: 106,07 m
Superficie: 275,78 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 214, nº tramo: 19)
Observacións: Tramo 0102: Dende pk 0,040 pavimento de rego asfáltico.

TRAMO: 0201

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 609.360 y: 4.825.709

Coordenadas fin: x: 609.240 y: 4.825.740

Ref. Catastral: 27038A066090010000AG

Polígono: 066 Parcela: 09001

Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico

Estado: Ben

Transito: Rodado

Ancho: 2,50 m

Lonxitude: 156,98 m

Superficie: 392,45 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |





Nº DE BEN: 130


NOME: Acceso a Cerdido

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 12.329,94 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.296 y: 4.825.781
Coordenadas fin: x: 610.375 y: 4.825.934
Ref. Catastral: 27038A064090090000AA
Polígono: 064 Parcela: 09009
Otras referencias: 27038A064090040000AS

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,20 m
Lonxitude: 183,48 m
Superficie: 587,14 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 351, nº tramo: 156)

Observacións:



Nº DE BEN: 131

NOME: Acceso a Borreiros

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 1.393,25 €
Título: Uso inmemorial



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.417 y: 4.825.757
Coordenadas fin: x: 610.448 y: 4.825.788
Ref. Catastral: 27038A064090060000AU
Polígono: 064 Parcela: 09006
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Mal
Transito: Rodado
Ancho: 3,00 m
Lonxitude: 44,23 m
Superficie: 132,69 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

OUTROS

Ref. documentais:

Observacións:



Nº DE BEN: 132


NOME: Pista de A Cadavosa a As Lamas

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede principal

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 116.448,64 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 609.368 y: 4.824.616
Coordenadas fin: x: 609.293 y: 4.826.068
Ref. Catastral: 27038A067090030000AW
Polígono: 067 Parcela: 09003
Outras referencias: 27038A052090010000AA, 27038A066090020000AQ

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,40 m
Lonxitude: 2.446,40 m
Superficie: 8.317,76 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☒ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 214, nº tramo: 19)
Observacións:



Nº DE BEN: 133

NOME: Acceso a A Senra

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 18.584,58 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994

TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.724 y: 4.825.379
Coordenadas fin: x: 610.918 y: 4.825.466
Ref. Catastral: 27038A063090080000AP
Polígono: 063 Parcela: 09008
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Mistura bituminosa
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 3,50 m
Lonxitude: 234,10 m
Superficie: 819,35 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Beirarrúas | ☒ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☒ Sinalización vertical | ☒ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |




TRAMO: 0201

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.856 y: 4.825.401
Coordenadas fin: x: 610.897 y: 4.825.406
Ref. Catastral: 27038A063090080000AP
Polígono: 063 Parcela: 09008
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Mal
Transito: Rodado
Ancho: 2,80 m
Lonxitude: 46,88 m
Superficie: 131,26 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 283, nº tramo: 85)

Observacións: Tramo 0101: Dende pk 0,140 pavimento de rego asfáltico e ancho de 3 m.





Nº DE BEN: 134

NOME: Pista Muiños do Rey a Grandal con Viveiro

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 155.286,46 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994

TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN


Coordenadas inicio: x: 610.475 y: 4.824.533
Coordenadas fin: x: 611.927 y: 4.826.133
Ref. Catastral: 27038A110090030000BH
Polígono: 110 Parcela: 09003
Outras referencias:
27038A063090150000AM

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 4,30 m
Lonxitude: 2.579,51 m
Superficie: 11.091,89 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☒ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 298, nº tramo: 103)

Observacións:



Nº DE BEN: 135

NOME: Acceso a O Vilar

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica	Tipo de Uso: Público	Valoración: 611,8 €
Título: Uso inmemorial		



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 609.274 y: 4.825.302

Coordenadas fin: x: 609.265 y: 4.825.287

Ref. Catastral:

Polígono: Parcela:

Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico

Estado: Ben

Transito: Rodado

Ancho: 2,50 m

Lonxitude: 17,48 m

Superficie: 43,70 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

OUTROS

Ref. documentais:

Observacións:

FOTO INICIO



FOTO FIN



Nº DE BEN: 136

NOME: Acceso a Viladóniga

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 6.377,18 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.671 y: 4.825.197
Coordenadas fin: x: 610.688 y: 4.825.108
Ref. Catastral: 27038A109090040000BO
Polígono: 109 Parcela: 09004
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Regular
Transito: Rodado
Ancho: 2,80 m
Lonxitude: 118,28 m
Superficie: 331,18 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Beirarrúas | ☒ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☒ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

TRAMO: 0201

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.646 y: 4.825.156
Coordenadas fin: x: 610.628 y: 4.825.140
Ref. Catastral: 27038A109090040000BO
Polígono: 109 Parcela: 09004
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Regular
Transito: Rodado
Ancho: 2,60 m
Lonxitude: 56,00 m
Superficie: 145,60 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Beirarrúas | ☒ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☒ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 284, nº tramo: 86)

Observacións:



TRAMO: 0301

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 610.673 y: 4.825.139

Coordenadas fin: x: 610.659 y: 4.825.143

Ref. Catastral: 27038A109090040000BO

Polígono: 109 Parcela: 09004

Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico

Estado: Ben

Transito: Rodado

Ancho: 3,40 m

Lonxitude: 14,78 m

Superficie: 50,25 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Beirarrúas | ☒ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☒ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

FOTO INICIO



FOTO FIN





Nº DE BEN: 137

NOME: Acceso a A Cadabosa

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica	Tipo de Uso: Público	Valoración: 1.966,36 €
Título: Uso inmemorial		



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 609.054 y: 4.824.966

Coordenadas fin: x: 609.079 y: 4.824.999

Ref. Catastral:

Polígono: Parcela:

Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico

Estado: Regular

Transito: Rodado

Ancho: 4,00 m

Lonxitude: 41,31 m

Superficie: 165,24 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☒ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais:

Observacións:



Nº DE BEN: 138


NOME: Pista de Leborada a campo de fútbol

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 29.564,19 €
Título: Uso inmemorial



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 609.203 y: 4.825.838
Coordenadas fin: x: 608.824 y: 4.823.924
Ref. Catastral:
Polígono: Parcela:
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Terra
Estado: Regular
Transito: Rodado
Ancho: 3,50 m
Lonxitude: 2.205,46 m
Superficie: 7.719,11 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

OUTROS

Ref. documentais:

Observacións: Tramo 0101: Primeiros 75 m con rego asfáltico.





Nº DE BEN: 139

NOME: Acceso a Requián

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 8.135,12 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 609.352 y: 4.824.658
Coordenadas fin: x: 609.138 y: 4.824.611
Ref. Catastral: 27038A069090050000AR
Polígono: 069 Parcela: 09005
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Ben
Transito: Rodado
Ancho: 2,50 m
Lonxitude: 232,43 m
Superficie: 581,08 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |



OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 214, nº tramo: 19)

Observacións: Tramo 0101: Dende pk 0,140 pavimento en mal estado.



Nº DE BEN: 140


NOME: Pista de Loibán

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 36.251,5 €
Título: Inventario de bens municipais de 1994



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 609.362 y: 4.824.396
Coordenadas fin: x: 608.790 y: 4.824.212
Ref. Catastral: 27038A069090020000AM
Polígono: 069 Parcela: 09002
Outras referencias: 27038A071090010000AX

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Regular
Transito: Rodado
Ancho: 3,00 m
Lonxitude: 835,17 m
Superficie: 2.505,51 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☒ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

TRAMO: 0102

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 608.790 y: 4.824.212
Coordenadas fin: x: 609.049 y: 4.824.993
Ref. Catastral: 27038A068090020000AI
Polígono: 068 Parcela: 09002
Outras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Terra
Estado: Mal
Transito: Rodado
Ancho: 2,20 m
Lonxitude: 865,51 m
Superficie: 1.904,12 m2



SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

OUTROS

Ref. documentais: Inventario 1994 (nº ben: 282, nº tramo: 84)
Observacións:



Nº DE BEN: 141


NOME: Acceso a Loibán

PARROQUIA: Merille

CATEGORÍA: Rede secundaria

CATALOGACIÓN

Natureza: Rústica Tipo de Uso: Público Valoración: 4.889,54 €
Título: Uso inmemorial



TRAMO: 0101

LOCALIZACIÓN

Coordenadas inicio: x: 608.824 y: 4.824.116
Coordenadas fin: x: 608.931 y: 4.824.035
Ref. Catastral: 27038A071090010000AX
Polígono: 071 Parcela: 09001
Otras referencias:

CARACTERÍSTICAS

Pavimento: Rego asfáltico
Estado: Mal
Transito: Rodado
Ancho: 2,20 m
Lonxitude: 211,67 m
Superficie: 465,67 m2

SERVIZOS E AFECCIÓNS

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Beirarrúas | ☐ Abastecemento | ☐ Recollida de lixo |
| ☐ Aparcadoiros | ☐ Saneamento | ☐ Liñas Alta Tensión |
| ☐ Sinalización vertical | ☐ Alumeado | ☐ Liñas Media Tensión |

OUTROS

Ref. documentais:

Observacións:

